

«PeakTech® P 5160» Medidor de Temperatura y Humedad



32,90 €

Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un recargo por valor inferior

Número de producto: P 5160

GTIN/EAN: 4250569403217

Descripción

El PeakTech 5160 mide la humedad ambiental actual y la temperatura ambiente actual mediante un sensor instalado de forma permanente, para una evaluación rápida y precisa de los resultados de medida. El display LCD fácil de leer cuenta con retroiluminación automática, que se activa mediante un fotodiodo cuando el nivel de luz es bajo. Cuenta con botones a los lados para la función de data hold o la selección de diferentes medidas. El PeakTech 5160 es especialmente útil para el uso diario en construcción, así como la evaluación climática de salas de estar e invernaderos.

Características técnicas

- Display LCD de 10mm y 3 dígitos (máximo 999)
- Retroiluminación automática
- Medida de humedad relativa en R.H.%
- Muestra de la temperatura ambiente en °C o °F
- Sensores de actuación rápida

Especificaciones

Dígitos: 2.000

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de



Humedad: 10 ... 99 % RH

Temperatura del aire: -10°C ... 50°C

Tipo de pantalla: LCD